ISOTEC®

NASSE WÄNDE? FEUCHTE KELLER?

Analysieren · Sanieren · Wohlfühlen

- Sorgfältige Ursachenanalyse.
- ISOTEC-Außen- o. Innenabdichtung.
- Dauerhafter Feuchtigkeitsschutz.
- Qualitätssicherung TÜV Rheinland.

ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungstechnik Rüger

Elsheim **06130-941460**

www.isotec.de

Frühzeitige Schadenserkennung ist wichtig

Lassen Sie möglichst frühzeitig den Schaden in Ihrem Haus begutachten. Denn neben dem unguten Gefühl, dass mit dem eigenen Wohnhaus etwas nicht in Ordnung ist, besteht zudem die Gefahr, dass das Objekt Schaden nimmt. „Über mehrere Jahre vorhandene Feuchtigkeit im Kellermauerwerk kann verbaute Materialien wie Holz oder Stahl dauerhaft und endgültig schädigen. Holz und Stahl finden sich besonders häufig in Altbauten. Die Balkenkonstruktionen im Auflagenbereich können dann so stark verfaulen bzw. korrodieren, dass ihr Querschnitt massiv reduziert ist. Die Auswirkungen sind beträchtlich und sollten von keinem Eigenheimbesitzer unterschätzt werden: Verfaulte oder korrodierte Konstruktionen verfügen nicht mehr über die ihnen zugedachte statische Eigenschaft. Im Extremfall besteht dann sogar Einsturzgefahr. Dies gilt insbesondere für Altbauten, deren Keller oft für Jahrzehnte bedenkenlos der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Weitere Informationen unter: www.isotec.de