

# Feuchte Wände - hohe Heizkosten

## Einsparung durch Sanierung und besseres Nutzverhalten

Feuchte Wände sind nicht nur ein ästhetisches und gesundheitliches Problem, sondern auch ein echter Kostenreiber. Durchfeuchtetes Mauerwerk verliert einen großen Teil seiner Dämmwirkung, sodass wertvolle Heizenergie nach außen entweicht. Die Folge: höhere Heizkosten und ein unbehagliches Raumklima.

### Energiesparen mit trockenen Wänden

Eine professionelle Analyse der Ursachen und gezielte Sanierungsmaßnahmen helfen, Feuchteschäden dauerhaft zu beseitigen und die Bausubstanz zu schützen. Je nach Schadensbild kommen Abdichtungen gegen aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit zum Einsatz. Es empfehlen sich Maßnahmen wie nachträgliche Horizontalsperrungen, etwa mit ISOTEC-Spezialparaffin, gegen aus dem Erdreich kapillar im Mauerwerk aufsteigende Feuchtigkeit. Dringt diese hingegen seitlich aus dem angrenzenden Erdreich in die Gebäudehülle ein, helfen bewährte mehrstufige Systemlösungen wie die ISOTEC- Außen- bzw. Innenabdichtung der Kelleraußenwände.

### Nutzverhalten beim Heizen und Lüften anpassen

Neben der Bauwerksabdichtung spielt auch das Nutzverhalten eine wichtige Rolle. Wohnräume sollten konstant beheizt und nicht unter 16°C abkühlen. Regelmäßiges Stoßlüften mehrmals täglich für wenige Minuten sorgt für frische, trockene Luft und beugt Schimmelbildung vor. Gekippte Fenster hingegen führen zu unnötigen Wärmeverlusten.



### Zusätzlicher Tipp: Dämmung der Kellerdecke

Ein weiterer oft unterschätzter Faktor ist die Kellerdecke: Ungedämmt entweicht hier kontinuierlich Wärme aus dem Erdgeschoss in den unbeheizten Keller. Eine nachträgliche Dämmung mit den ISOTEC-Kellerdämmplatten reduziert diesen Wärmeverlust und spart deutlich Heizkosten ein.

### Fazit

Wer Feuchteschäden fachgerecht sanieren lässt, richtig heizt und lüftet sowie gezielt dämmt, spart langfristig Heizenergie und Geld, schützt sein Haus und bessert den Wohnkomfort.

**ISOTEC**  
IMMER BESSER.

ISOTEC Fachbetrieb im Allgäu  
Bauabdichtung Ulrich GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 12, 87437 Kempten  
Telefon 0831 / 20697510  
kunden@isotec-bu.de  
www.isotec-allgaeu.de

