Haus & grand 07/08-2014

Wenn Feuchte schönes Wohnen verhagelt

Sechs Schwachstellen des Hauses sind meist die Ursache

euchteschäden sind allgegenwärtig. Die meisten Bestandsbauten, aber auch zahlreiche Neubauten leiden unter mangelhafter Bauwerksabdichtung oder Kondensationsfeuchte mit anschließender Schimmelpilzbildung. Bei genauer Analyse lassen sich die sechs häufigsten Schwachstellen eines Hauses zeigen. Und so unterschiedlich wie die Ursachen sind auch die erforderlichen Gegenmaßnahmen. Hier sind Profis gefordert.

Kondenswasser - Schimmelpilzschäden

Schimmelpilzschäden stellen Bewohner und Eigentümer vor große Probleme. Was den Schimmelpilz zum Sprießen bringt, ist die Mischung aus Wärmedrosselung und Feuchte. Doch auch im Sommer kann es zum Befall kommen. Der Grund: die warme Sommerluft kann viel Feuchte speichern und gibt diese dann an der kältesten Stelle des Raumes ab. Es entsteht ein hauchdünner Feuchtefilm, der zu Schimmelpilzbefall und muffigem Geruch führen kann. Prophylaktisch helfen dagegen Innendämm-Produkte, wie etwa die ISOTEC-Klimaplatte. Sie ist ein intelligenter Baustoff, der automatisch überschüssige Feuchte aus der Luft aufnimmt.

Seitlich eindringende Feuchte im Keller – Außenabdichtung

Sehr häufig funktioniert die Außenabdichtung des Kellers nicht. Denn bei älteren Häusern wurde oft überhaupt keine Abdichtung etwa aus Bitumen angebracht; bei neueren Gebäuden oft unzureichend oder fehlerhaft. In der Folge dringt von der Seite Wasser in das ungeschützte Kellermauerwerk ein. Das beste Gegenmittel ist eine Außenabdichtung, die in einem mehrstufigen Verfahren

aufgebracht wird. Kern der Maßnahme ist ein Abdichtungssystem aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB). Nach der erfolgreichen Außenabdichtung gelangt keine Feuchte mehr bis an das Mauerwerk heran.

Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit - Horizontalsperre

Bei vielen Häusern steigt das Wasser von unten aus dem Erdreich ins Kellermauerwerk. Als wirksame Gegenmaßnahme hat sich u.a. die Horizontalsperre mit einer Paraffininjektion in über 20 Jahren Anwendung bewährt. Über 100 Grad Celsius heißes Paraffin wird dabei in die vorher getrockneten Wände über die ganze Breite injiziert. Dadurch entsteht eine 15 Zentimeter dicke, wasserdichte Sperrschicht, die das Aufsteigen der Feuchte verhindert.

Eine gute Lösung - Innenabdichtung

Manchmal ist jedoch eine Außenabdichtung nicht möglich – etwa bei Reihenhäusern – oder nicht gewünscht – weil zum Beispiel der Garten gerade so schön angelegt ist. Das Problem der seitlich eindringenden Feuchtigkeit muss dann von der Innenseite des Gebäudes aus gebändigt werden. Auch hier wird ein mehrstufiges Verfahren mit flexiblen Dichtschlämmen eingesetzt. Es tritt zwar nach der Innendämmung noch immer Wasser von der Außenseite in die Kellerwände ein, aber an den Wandinnenseiten nicht mehr aus, so dass der Keller trocken bleibt. Zudem wird die ISOTEC-Innenabdichtung ganz speziell eingesetzt, wenn der bau-physikalisch sensible Bereich des Wand-Sohlen-Anschlusses (häufige Ursache von eindringender Feuchte) Undichtigkeiten aufweist.

Nasse Wände? Feuchte Keller? Schimmelpilzbefall?

1 x sanieren = Für immer trocken!

Die ISOTEC-Experten in Ihrer Nähe:

Großraum Dortmund, Hamm, Unna, Bergkamen, Iserlohn,



Hemer, Menden
Erwin Barowski
Tel. 02371 - 81690
barowski@isotec.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Barowski-Böttcher GmbH
58636 Iserlohn

Olpe, Hagen, Lüdenscheid, Gummersbach

Andreas Stock



Tel. 02761 - 5177 stock@isotec.de ISOTEC-Fachbetrieb **Dipl.-Bauing. A. Stock** 57462 Olpe Kreis Siegen-Wittgenstein



Ernst Giebeler Tel. 0271 - 3846175 giebeler@isotec.de ISOTEC-Fachbetrieb **Dipl.-Ing. Ernst Giebeler GmbH** 57078 Siegen



Bielefeld, Paderborn, Gütersloh, Detmold, Herford



Gregor Waltermann
Tel. 05254 - 9309880
info@isotec-owl.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Waltermann & Zwiener
GmbH
33104 Paderborn

Bochum, Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis



Ludger Böhmer
Tel. 02339 - 929020
boehmer@isotec.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Abdichtungstechnik Böhmer GmbH
45549 Sprockhövel

6 Kreis Steinfurt



Alois Gehrmeyer
Tel. 02571 - 5689370
gehrmeyer@isotec.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Abdichtungstechnik
Gehrmeyer e.K.
48268 Greven

7 Soest und Hochsauerlandkreis



Carsten Pläsken Tel. 02938 - 979203 plaesken@isotec.de ISOTEC-Fachbetrieb Pläsken GbR 59469 Ense

Über 70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Vertrauen Sie den Sanierungsexperten.

Wir lösen Ihr Problem!

Weitere Informationen finden Sie unter www.isotec.de



8 Münster, Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld



Walter Rehe
Tel. 0251 - 40020
info@isotec-ms.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Feischen & Rehe
Bautenschutz GmbH
48161 Münster

Kreis Borken, Kreis Kleve und Province Gelderland



Heiner Fuss
Tel. 02801 - 9826831
fuss@isotec.de
ISOTEC-Fachbetrieb
Abdichtungstechnik und
Bauwerksanierung Fuss
46509 Xanten